

“โครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านชะยุง (ชะยุงศิลป์ศึกษา) จังหวัดศรีสะเกษ”

The Project for Constructing a School Building at Ban Khayung (Khayungsinsuksa) School, Srisaket Province



อาคารเรียนใหม่ที่ก่อสร้างเสร็จ



ครุภัณฑ์ที่ได้ดำเนินการจัดซื้อสำหรับห้องเรียนของอาคารเรียนใหม่

Recipient	โรงเรียนบ้านชะยุง (ชะยุงศิลป์ศึกษา), Ban Khayung (Khayungsinsuksa) School
Site	อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
Granted amount	2,815,000 บาท
Period	วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2564 -
Category	สถานการศึกษาและฝึกอบรม
Background	<ul style="list-style-type: none"> โรงเรียนบ้านชะยุง (ชะยุงศิลป์ศึกษา) ตั้งอยู่ที่อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น รวม 12 ชั้นปี โรงเรียนมีอาคารเรียน 2 ชั้นทั้งหมด 3 หลัง โดยอาคารเรียนหลังหนึ่งเป็นอาคารไม้มีอายุการใช้งานมาเป็นระยะเวลา 40 ปี ซึ่งในพื้นที่ชั้น 2 มีสภาพทรุดโทรมและชำรุดเสียหายหนัก จึงส่งผลให้มีความเสี่ยงอันตรายที่พื้นห้องจะร่วงลงไปชั้นล่าง นอกจากนี้ ช่วงฤดูฝน มีน้ำฝนหยดหรือรั่วซึมลงมาทำให้การเรียนจำเป็นต้องหยุดคาบเรียนกลางคัน กรอบหน้าต่างก็หลุดออกไปเนื่องจากทรุดโทรมไปตามกาลเวลาและเสาอาคารโดนปลวกกัดกิน โรงเรียนเคยดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมหลายครั้งแล้วแต่เนื่องจากโครงสร้างของอาคารทรุดโทรมหนัก จึงทำได้เพียงแก้ไขชั่วคราวเท่านั้น อาคารเรียนยังคงตกอยู่ในสภาพที่มีความเสี่ยงอันตรายอยู่ตลอดเวลา รวมถึงอุปกรณ์ทางการเรียนสำหรับนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ และชั้นเก็บอุปกรณ์การเรียนก็อยู่ในสภาพที่ชำรุดเสียหาย จนไม่สามารถสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพให้กับนักเรียนได้
Main activity	ก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ 2 ชั้น (ชั้น 1: ลานกิจกรรม, ชั้น 2: ห้องเรียน 4 ห้อง) ในพื้นที่โรงเรียนและจัดซื้อครุภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับอาคารเรียนใหม่
Impact	นักเรียนจะได้รับการศึกษาภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเหมาะสมและช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษา